

FICHE PROFIL DE Baignade - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration de mise à jour	Février 2020
Région : LANGUEDOC ROUSSILLON	Département : HÉRAULT (34)
Commune : Clermont l'Hérault	Site de baignade : Le Camping
Personne responsable de la baignade	M. Salvador RUIZ (Maire) MAIRIE DE CLERMONT L'HERAULT Place de la Victoire 34800 Clermont l'Hérault - Tél : 04-67-88-87-00

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE Baignade

Caractéristiques physiques de la zone de baignade

Rive d'implantation de la plage	Lac du Salagou
Nature des plages	Cailloux et terres rouges (Ruffes)

Equipements et usages de la zone de baignade

Période de fréquentation	1er juillet au 31 août	Illustration 
Fréquentation estimée	400 personnes	
Equipements sanitaires	OUI - WC - Lavabos - Douches	
Poste de secours	OUI	
Poste de surveillance	OUI	
Stationnement	OUI - 2 parkings de 50 places	
Usages nautiques / loisirs aquatiques	Baignade, activités loisirs nautiques	
Accès aux animaux	Plage interdite aux chiens	
Autres équipements	Snack, pique-nique, camping, VTT	

Localisation et Schéma de la zone de baignade



Mont Redon
227
Plage
137
148
144
D 156 EA
Radier
Baskin



Lac du Salagou
belvedere
Zones de baignade groupes enfants
Chemin plage accessible
point prélèvement ARS
WC accessibles
Parking accessible
Tél. 04 67 88 87 00


HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE Baignade

Année	2016	2017	2018	2019
Classement qualité (directive 2006/7/CE)				
Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années	Aucun épisode de pollution			
Commentaires éventuels	RAS			

FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration de mise à jour :	Février 2020
Région : LANGUEDOC ROUSSILLON	Département : HÉRAULT(34)
Commune : Clermont l'Hérault	Site de baignade : Le Camping
Personne responsable de la baignade	M. Salvador RUIZ (Maire) MAIRIE DE CLERMONT L'HERAULT Place de la Victoire 34800 Clermont l'Hérault - Tél : 04-67-88-87-00

RECENSEMENT ET LOCALISATION DES SOURCES DE POLLUTIONS



GESTION PREVENTIVE - PROGRAMME DES TRAVAUX

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions	
Sources de pollutions	Impact	Distance de la zone de baignade	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis	Responsable du suivi des indicateurs	Description des principales mesures de réduction des pollutions	Échéance
Parcage de chevaux et balades à cheval	Faible	200 m	sans objet, il a été mis fin à la présence des chevaux sur le site				
Station d'épuration de type lagune	Moyen en situation rare	500 m	Contrôle périodique par personnel qualifié	Rejet d'eau usées	SAUR - Communauté de communes du Clermontais		
Station d'épuration de type lagune - Commune de Liausson	Fort en situation rare	1,6 km	Autosurveillance réglementaire	Niveau de rejet	SATESE - Communauté de communes du Clermontais		
Poste de relevage principal	Fort en situation rare	300 m	Autosurveillance réglementaire	Alarmes de télésurveillance, déversement d'eaux usées, pluviométrie	SAUR - Communauté de communes du Clermontais		
Poste de relevage de la plage	Moyen en situation rare	40 m	Autosurveillance réglementaire	Alarmes de télésurveillance, déversement d'eaux usées, pluviométrie	SAUR - Communauté de communes du Clermontais		
Poste de relevage de la Base nautique	Fort en situation rare	350 m	Autosurveillance réglementaire	Alarmes de télésurveillance, déversement d'eaux usées, pluviométrie	SAUR - Communauté de communes du Clermontais		