

FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :


11/05/2023

Région :	OCCITANIE	Département:	HÉRAULT(34)
Commune :	ANIANE	Site de baignade:	Pont du Diable
Contact de la personne responsable de la baignade	COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'HERAULT MONSIEUR LE PRESIDENT (Jean-François SOTO) Adresse : 2 Parc de Camalcé - BP15 - 34150 GIGNAC - Téléphone : 04.67.57.04.50		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAINNADE

Caractéristiques physiques de la zone de baignade		
Rive d'implantation de la plage:	Rive gauche de l'Hérault	
Nature des plages:	Galets	
Equipements et usages de la zone de baignade		
Période de fréquentation :	du 1er juillet au 31 aout	
Fréquentation estimée :	Environ 1000 personnes max	
Equipements sanitaires:	WC à la maison du Grand Site à 150m et toilettes sèches	
Poste de secours:	Oui	
Poste de surveillance:	de 11h à 19h	
Stationnement:	500 places à 500m (payant en été)	
Usages nautiques / loisirs aquatiques:	activités canoë hors zone surveillée	
Accès aux animaux:	Interdits en rive gauche	
Autres équipements:	Restaurant et commerce (produits du terroir) à la maison du Grand Site	

Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAINNADE

Année	2019	2020	2021	2022
Classement qualité (Directive 1976)	***	***	***	***

*** : eau de qualité excellente ** : eau de bonne qualité - * : eau de qualité suffisante - : eau de mauvaise qualité

Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	
Commentaires éventuels :	


FICHE PROFIL DE Baignade - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

11/05/23

Région :	OCCITANIE	Département:	HÉRAULT(34)
Commune :	ANIANE	Site de baignade:	Pont du Diable

Recensement et localisation des sources de pollutions



Gestion préventive - Programme des travaux

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions	
Sources de pollution identifiées <u>SOUS AVERSES</u>	Impact <u>SOUS AVERSES</u>	Distance de la zone de baignade	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis	Responsable du suivi des indicateurs	Description des principales mesures de réduction des pollutions	Échéance
Station de Saint Guilhem	X (faible)	2,9 km	Aucune	Niveau de rejet. Alarmes d'autosurveillance Pluviométrie	SATESE Services municipaux	Aucune action pertinente	
Saint Guilhem PR Fonzes	X (faible)	3,4 km	Visite mensuelle de surveillance du bon état de fonctionnement du poste (absence de fuites de la bâche, absence de casses du collecteur)	Alarmes de télésurveillance. Déversement d'eaux brutes Pluviométrie	Services municipaux	Aucune action pertinente	
Saint Guilhem PR Mairie	X (faible)	3,4 km	Visite mensuelle de surveillance du bon état de fonctionnement du poste	Alarmes de télésurveillance. Déversement d'eaux brutes Pluviométrie	Services municipaux	Aucune action pertinente	
Assainissement non collectif n°4 et 5 (La Grotte de clamouse et Le restaurant La Bergerie)	X (faible)	600 m et 300 m m	Aucune	Niveau de remplissage des fosses et état de la fosse	Propriétaires, Service assainissement non collectif	Travaux de création d'un nouveau système assainissement non collectif pour le restaurant la bergerie	2012
Pluvial routier St Jean de Fos	X (moyen)	150 m	Visites mensuelles de surveillance visant à déceler tout apport potentiel divers de contamination dans le caniveau.	Présence de traces de contamination dans le caniveau	Services municipaux	Aucune action pertinente	
Confluence avec le Verdus	X (moyen)	3,3 km	Visite annuelle de pré-saison visant à déceler d'éventuelles contaminations des sources et affluents.	Présence de traces de contamination, odeurs, mousses.	Services municipaux	Aucune action pertinente	