


Profil de la baignade de L'ETANG DE JOUARRES à Olonzac

Date d'élaboration (ou dernière mise à jour) du profil :
Avril 2023

Prochaine mise à jour :
en cas de dégradation de la qualité



CARACTERISTIQUES DE LA BAIGNADE

HISTORIQUE DE LA QUALITE DE L'EAU DE BAIGNADE

Commune : **Olonzac** Département : **Hérault**
Région : **Languedoc-Roussillon**

Qualité de l'eau de baignade au cours des 4 dernières années :

Année	2019	2020	2021	2022
Classement	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Personne responsable de l'eau de baignade :

M. le Président du Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Etang de Jouarres

Période d'ouverture : **du 01/07 au 31/08** Heures de surveillance : **Tous les jours 12h30 - 19h30**
Fréquentation moyenne journalière : **600 personnes**

Episodes de pollution au cours des dernières années :

Néant

Classement selon la directive 2006/77/CE en vigueur à partir de la saison 2013

★★★★ Excellent ★★★ Bon ★★★★★ Suffisant

★★★ Insuffisant ★ Insuffisamment de prélèvements Pas de classement en raison de changements ou de classement pas encore

INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION ET MESURES DE GESTION

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions	
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Indicateurs suivis	Procédures	Mesures de gestion préventives associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Poste de relèvement des équipements de la zone de baignade (WC publics, restaurant)	*	Distance de la zone de baignade	Alerte de la commune d'Olonzac par l'exploitant du réseau	Fermeture préventive	
	quelques mètres	Surverse du poste de relèvement			

Impact : * faible, ** significatif, *** important