


FICHE PROFIL DE BAINADE - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

MARS 2011

Région :	LANGUEDOC-ROUSSILLON	Département :	HÉRAULT(34)/GARD(30)
Commune :	LAUSSON	Sire de rattaché :	AVIGNONNE ROUTE

Determination des sources de pollution et localisation des sources de pollution



Gestion préventive - Programme des travaux

Sources de pollutions	Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
	Impact	Distance de la zone de transpa- rence	Mesures de surveillance	Responsable du suivi des indicateurs	
					Description des principales mesures de réduction des pollutions

Véant

FICHE PROFIL DE BAINADE - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

MARS 2011

Région :	LANGUEDOC ROUSSILLON	Département :	HÉRAULT(34)
Commune :	LIAUSSON	Site de baignade:	ANCIENNE ROUTE
Contact de la personne responsable de la baignade MAIRIE DE LIAUSSON - MONSIEUR LE MAIRE (Alain SOULAVROL) Adresse: Rue Escaliers - Téléphone - 04 67 96 94 96			

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE


Caractéristiques physiques de la zone de baignade	
Rive d'implantation de la plage:	
Nature des plages:	sud
Equipements et usages de la zone de baignade	Cailloux et terres rouges (Ruffes)
Période de fréquentation :	été
Fréquentation estimée:	100 personnes
Equipements sanitaires:	non
Poste de secours:	non
Poste de surveillance:	non
Stationnement:	50 places à proximité immédiate
Usages nautiques / loisirs aquatiques:	baignades, pêche, funboard
Accès aux animaux:	oui, tenues en laisse
Autres équipements:	aucun

Illustration

Illustration



Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE RAIGNADE

Année	2007	2008	2009	2010
Classement qualité (Directive 1976) *Classement transitaire	A	C	A	A
A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité				
Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	7 juillet 2008: suspicion d'un vidange sauvage des eaux usées de camping car avec pour conséquence, la fermeture temporaire de la baignade.			
Commentaires éventuels :				