
Profil de la baignade de la plage de Bonnu, commune de Cuzion

Novembre 2011

Caractéristiques de la baignade

Plage de Bonnu
Commune de Cuzion
Département de l'Indre
Région Centre
Personne responsable de l'eau de baignade : Mr Guy Bernard, maire de Cuzion
Saison : 01/07 au 31/08

Schéma de la zone de baignade




Historique de la qualité de l'eau de baignade

Année	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	B

A: eau de bonne qualité
B : eau de qualité moyenne

Carte de la zone d'étude



Risques de pollutions éventuelles et mesures de gestion

Cyanobactéries	Surveillance > analyses > si résultats défavorables > interdiction de baignade
Sécheresse	