

Document de synthèse : Plage du Courant | Commune de Mimizan - Landes

Date d'élaboration du profil de baignade : 01/09/2010

Date de mise à jour : 12/04/2023

Caractéristiques de la baignade

Personne responsable de l'eau de baignade | Maire

Période de surveillance sanitaire

Juillet - Août

Fréquence du suivi sanitaire

Bi-Hebdomadaire | Juillet - Août

Types de suivi

Bactériologique - Visuel

Aménagements

Accès handicapé, Activités nautiques

Camping à proximité,

Parking, Point d'eau potable, Poste de secours

Tiralo, Toilettes, Zone d'affichage



La zone de baignade est placée arbitrairement sur ce schéma.

Pour davantage d'informations

Résultats de la qualité des eaux de baignade

Ministère de la santé | <http://baignades.sante.gouv.fr>

SMGBL | <https://www.smgb.fr>



Présentation de la zone d'étude



Classement de la qualité de l'eau de baignade

Année	2019	2020	2021	2022
Classement	Suffisant	Suffisant	Suffisant	Suffisant

Depuis 2013, le classement est calculé selon la directive européenne 2006/7/CE sur la base des résultats des 4 dernières années.



Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Pollutions potentielles	Diagnostic		Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions Réduction des pollutions
	Impact	Distance de la baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures de suivi	Mesures préventives	
Bassin versant	Significatif	0 m - Plusieurs kms	Microbiologie : seuils AFSSSET	Suivi sanitaire	Interdiction	-

Liste des épisodes de pollution au cours des quatre dernières années

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Durée	Interdiction
19/07/2022	Bactériologique	Panne électrique STEP Mimizan	< 24h	Oui
27/08/2019	E. Coli 1797 UFC/100ml Seuil 1 000 UFC/100ml	Bassin versant suspecté	< 24h	Non
30/07/2019	Entérocoques 661 UFC/100ml Seuil 370 UFC/100ml	Bassin versant suspecté	< 24h	Non



