

Document de synthèse : Plage du Pavillon | Sanguinet - Landes

Date d'élaboration du profil de baignade : 01/09/2010

Date de mise à jour : 12/04/2023

Caractéristiques de la baignade

Personne responsable de l'eau de baignade | Maire

Période de surveillance sanitaire

Juillet - Août

Fréquence du suivi sanitaire

Bi-Hebdomadaire | Juillet - Août

Types de suivi

Bactériologique - Visuel

Aménagements

Activités nautiques, Camping à proximité, Toilettes, Parking
Point d'eau potable, Poste de secours, Restauration,
Zone d'affichage

Fréquentation moyenne journalière


50 - 100

Pour davantage d'informations

Résultats de la qualité des eaux de baignade


Ministère de la santé | <http://baignades.sante.gouv.fr>

SMGBL | <https://www.smgb.fr>



La zone de baignade est placée arbitrairement sur ce schéma.

Présentation de la zone d'étude



Classement de la qualité de l'eau de baignade

Année	2019	2020	2021	2022
Classement	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent

Depuis 2013, le classement est calculé selon la directive européenne 2006/7/CE sur la base des résultats des 4 dernières années.



Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Pollutions potentielles	Impact	Distance de la baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures de suivi	Mesures préventives	Mesures de réduction
Incident réseau d'assainissement	Important (selon incident)	100 - 500 m	Incident Nature de l'incident Microbiologie Seuils AFSSET	Suivi prestataire Suivi sanitaire	Interdiction de baignade	Télesurveillance
Bassin versant, lac, crastes.	Moyen	-	Pluviométrie Aucun seuil Microbiologie Seuils AFSSET	Suivi sanitaire	Interdiction de baignade	-

Liste des épisodes de pollution au cours des quatre dernières années

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction
Aucun			

