Document de synthèse : Plage de Maguide, commune de Biscarrosse

Date d'élaboration du profil de baignade : 01/09/2010 *Date de mise à jour : 03/05/2023*

Caractéristiques de la baignade

Personne responsable de l'eau de baignade | Maire

Période de surveillance sanitaire
Juillet - Août

Fréquence du suivi sanitaire
Hebdomadaire | Juillet - Août

Types de suivi
Bactériologique - Visuel

Aménagements
Parking, Poste de secours, Label Handiplage niveau 2,
Point d'eau potable, Activités nautiques, Jeux pour enfants
Camping à proximité,Restauration, Zone d'affichage

Fréquentation moyenne journalière
Basse : 0 - 50 | Haute : 500 - 1000


Pour davantage d'informations
Résultats de la qualité des eaux de baignade
Ministère de la santé | http://baignades.sante.gouv.fr
SMGBL | https://www.smgbl.fr



La zone de baignade est placée arbitrairement sur ce schéma.

DÉMARCHE QUALITÉ EAUX DE BAIGNADE

Présentation de la zone d'étude







Classement de la qualité de l'eau de baignade

Année	2019	2020	2021	2022
Classement	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent

Depuis 2013, le classement est calculé selon la directive européenne 2006/7/CE sur la base des résultats des 4 dernières années.

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Pollutions potentielles	Impact	Distance de la baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures de suivi	Mesures préventives	Mesures de réduction
Lac, bassin versant.	Faible (non démontré)	-	Microbiologie | Seuils AFSSET Cyanobactéries | Seuils ANSES	Suivi sanitaire Suivi cyanobactéries	Information Interdiction	Aucune
Incident réseau	Moyen (non démontré)	100 - 1000 m	Nature de l'incident	Suivi des incidents		Aucune

Liste des épisodes de pollution au cours des quatre dernières années

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction
Aucun			

Département des Landes

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DES BAIGNADES LANDAISES

eau