

FICHE PROFIL DE Baignade - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration de la fiche :

20 juin 2025


Région :	OCCITANIE / PYRENEES - MEDITERRANEE	Département :	LOZERE (48)
Commune :	LACHAMP-RIBENNES	Site de baignade :	BARRAGE DE GANIVET
Personne responsable de la baignade: Francis SAINT-LEGER		Communauté de communes RANDON-MARGERIDE (Président: M. Francis SAINT-LEGER) 48700 MONTS-DE-RANDON - Téléphone : 04 66 42 98 74	

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE Baignade

Caractéristiques physiques de la zone de baignade		
Rive d'implantation de la plage:	Partie médiane du lac	
Nature des plages:	Enherbée	
Equipements et usages de la zone de baignade		
Période d'ouverture de la baignade :	BAIGNADE NON SURVEILLEE	
Heures de surveillance :		
Fréquentation estimée:	50 baigneurs environ au maximum	
Equipements sanitaires (en journée uniquement):	Toilettes sèches	
Poste de secours:	NEANT	
Type de baignade:	NON SURVEILLEE	
Stationnement:	Parking 30 emplacements environ	
Usages nautiques / loisirs aquatiques:	Base nautique avec canoës, pédalos et paddles	
Accès aux animaux:	Animaux interdits	
Autres équipements:	Aire de jeux, tables, bancs, ponton de pêche	

Vue de la zone de baignade

Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE Baignade

Année	2020	2021	2022	2023	2024
Classement qualité					
Légende du classement ARS depuis 2019 (Quatre années d'antériorité de données prises en compte)	Qualité excellente:  Bonne qualité:  Qualité suffisante:  Qualité insuffisante:  Pas de classement:  Pas de suivi: ●				
Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	Fermetures temporaires pour éviter les risques liés aux ruissellements après les orages estivaux.				
Commentaires éventuels :					


FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration de la fiche :

20 juin 2025

Région :	OCCITANIE / PYRENEES - MEDITERRANEE	Département :	LOZERE (48)
Commune :	LACHAMP-RIBENNES	Site baignade :	BARRAGE DE GANIVET

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	Type des foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Assainissement collectif (station de Rieutort-de-Randon)	chronique et potentielle	Moyen à Fort	Contrôle régulier du fonctionnement du by-pass de la station	Absence de rejet d'eaux usées domestiques vers le milieu naturel Pluviométrie	Meilleur réglage du by-pass de la station et télésurveillance Amélioration du réseau de collecte
Exploitations agricoles pour la production bovine	chronique	Moyen à Fort	Contrôle régulier de l'intégrité des clôtures Contrôle régulier de l'absence de rejets agricole vers la Colagne	Absence des animaux dans le cours d'eau pour l'abreuvement Absence de rejets d'origine agricole dans le milieu naturel Pluviométrie	Mise en place de clôtures pour limiter l'accès des animaux au cours d'eau Mise en conformité du stockage des effluents agricoles Interdire les épandages du 1er Juin au 30 Août
Assainissement non - collectif (Chalets du lac et WC publics)	Potentielle	Faible à Moyen	Contrôle régulier de l'absence de rejet vers le milieu naturel	Absence de rejets d'eaux usées domestiques vers le milieu naturel	Réalisation du diagnostic des installations par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) Réalisation des travaux de réhabilitation selon diagnostic

Suivi quotidien du plan d'eau : couleur, transparence, température, mousses, odeurs...
et notamment pour les cyanobactéries : une vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspectes.