

Profil de la baignade du Lac Vert Plage

Date d'élaboration du profil : octobre 2011

Mise à jour Mai 2018

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade :

Baignade du Lac Vert Plage

Commune :

Doulcon

Département :

Meuse (55)

Personne responsable de l'eau de baignade :

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Stenay et du Val Dunois



Fréquentation maximale de la plage :

200 visiteurs les jours de pointe

Vue aérienne de la zone de baignade



Historique de la qualité de l'eau de baignade


Qualité de l'eau de baignade

Année	2013	2014	2015	2016	2017
Classement					

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013

	Excellent		Bon		Suffisant
	Insuffisant		Insuffisamment de prélèvements		

Carte de la zone d'étude



Liste des épisodes de pollutions au cours des 4 dernières années

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Baignade interdite
- 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017	bactériologique	Assainissement Oiseaux	non

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion des pollutions		
Principales pollutions ou sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures de gestion	Mesures préventive associées
Activités touristiques	Faible	0 km	Présence de déchets et sur-fréquentation de la baignade	Nettoyage de la plage et limitation du nombre de baigneurs	Aucune
Assainissement	Significatif	De 0 à 20 km	Analyses bactériologiques ou alerte sur un dysfonctionnement des réseaux	Fermeture de la baignade par le gestionnaire	Réalisation de travaux pour la collecte et le traitement des eaux usées en station d'épuration
Oiseaux	Moyen	0 km	Présence de déjections dermatite	Information du public Fermeture de la baignade par le gestionnaire	Mesures d'éloignement et diagnostic écologique concernant la puce du canard
Activités agricoles	Faible	variable	Pluie entraînant un lessivage des sols	Fermeture de la baignade par le gestionnaire	Aucune