

Profil de vulnérabilité

La réalisation des profils de baignade est une obligation réglementaire imposée par la directive 2006/7/CE. Réalisés sous la responsabilité des collectivités, les profils ont pour objectif d'identifier les sources de pollution susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'eau et définir les mesures et actions permettant de réduire les risques d'exposition des baigneurs à une eau de mauvaise qualité. La création du profil de baignade a été réalisé en 2024 par IRH Ingénieur Conseil. Le présent document est la **fiche de synthèse** du profil et est destiné à l'information du public.

Plouhinec

L'Anse du Magouër



Connaître la baignade et sa qualité d'eau



Caractéristiques de la zone de baignade



- Baignade non surveillée
- Fréquentation : moyenne
- Pas de recensement d'échouage d'algues vertes
- Plage non concernée par la prolifération de phytoplancton

Qualité de l'eau (période 2020-2023)

Historique du classement sanitaire



Episodes de pollution bactériologique : 0

Légende

	Excellente		Site non classé
	Bonne		Insuffisamment de prélèvements
	Suffisante		Non suivi
	Insuffisante		

Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux de baignade porte sur deux germes bactériens, *Escherichia coli* et entérocoques intestinaux. Leur présence au-delà des limites sanitaires autorisées traduit une contamination de l'eau pouvant occasionner des gastro-entérites, otites, infections oculaires ou cutanées. L'eau doit être au moins de qualité suffisante pour satisfaire aux exigences de qualité européennes.

Conclusion : l'eau de baignade de la plage de l'Anse du Magouër est de bonne qualité en 2023.



Inventaire des risques de pollution, actions et mesures de gestion

Inventaire des sources potentielles de pollution

Sources principales de pollution	Evaluation du risque
● Ruisseau du Magouër	Fort
● Poste de refoulement du Moténo	Moyen
● Poste de refoulement du Magouër	Faible

Autres sources potentielles de pollution

- Baigneurs
- Rejets sauvages des camping-cars et des bateaux
- Animaux : déjections canines sur voirie et plage


Actions engagées

→ Actions curatives

- Suivi du poste de refoulement du Moténo
- Installation de WC
- Campagne bactériologique (par temps de pluie et temps sec)
- Contrôle des branchements

→ Actions préventives

- Affichages des résultats d'analyses et de la fiche synthèse



S'informer

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

→ en mairie de Plouhinec

☎ 02 97 85 88 77

✉ accueil@plouhinec.com
<https://www.plouhinec.com/>

→ à l'Agence régionale de santé Bretagne

☎ 02 98 64 50 50

✉ ars-dt29-sante-environnement.fr@ars.sante.fr
<http://baignades.sante.gouv.fr/>