Synthèse

Profil de la baignade : Bonin 58120 Montigny-en-Morvan

Date d'élaboration du profil : 07/02/2012

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : Bonin

Commune : Montigny-en-Morvan

Département : Nièvre

Région : Bourgogne

Personne responsable de l'eau de baignade : Mr Brache, Maire

Période d'ouverture : (dates) Juillet - Août

Heures de surveillance (le cas échéant) : Néant

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : (nombre de baigneurs) : 50

Schéma de la zone de baignade



Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années (au moins les quatre dernières) :

Année	2008	2009	2010	2011
Classement	A	A	B	A

A : Eau de bonne qualité B : Eau de qualité moyenne
C : Eau pouvant être momentanément polluée D : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution au cours des dernières années (au moins 4 ans) présentée par ordre chronologique décroissant :

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	-	-	-

Carte de la zone d'étude



Inventaire des risques de pollution et mesures de gestion

Diagnostique			*Gestion préventive des pollutions*		*Plan d'action*
Principale sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Principales mesures de réduction des pollutions
Assainissements non collectifs	Ponctuel	200 m	E.Coli Entérocoques	Fermeture temporaire de la baignade Recontrôle adapté à la pollution Ouverture de la baignade si les analyses sont bonnes	Réparation de l'assainissement
Assainissement camping	Ponctuel		E.Coli Entérocoques		
Élevage de chevaux	Ponctuel		E.Coli Entérocoques		-
Accident routier	Ponctuel		Contrôle visuel		Nettoyage de la plage et de l'eau de baignade