

## Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Mai 2018  
Prochaine révision du profil : Mai 2020

## Baignade du Perroquet Bray-Dunes



### Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Le Perroquet  
Commune : Bray-Dunes  
Département : Nord  
Région : Nord Pas de Calais  
Responsable baignade : Madame le Maire  
Surveillance baignade : Plage non surveillée  
Saison balnéaire : 15 juin / 15 septembre  
Coordonnées Lambert II : 614 600 m / 2 677 355 m  
Nature plage : Sable  
Dimension plage : 13 km x 50 m  
Equipements de la plage :



### Localisation de la baignade et des principales sources de contamination



### Principales sources de pollution

Rejet	Fréquence	Débit	Impact
1_ Rejets sur le littoral	Discontinu	Faible	Moyen
2_ Le rejet du canal exutoire (selon la marée et les précipitations)	Discontinu	Important	Faible
3_ Rejets de la zone portuaire (selon trafic maritime, marée et précipitations)	Discontinu	Important	Faible
4_ Autres rejets dans l'avant port	Continu	Faible	Faible

### Qualité bactériologique des eaux de baignade



Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

### Episodes de pollution des 4 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
04/09/2017	Microbiologique	Inconnue	Oui	
07/06/2016	Microbiologique	Inconnue	Oui	
18/08/2014	Microbiologique	Forte pluie	Oui	

### Plan d'actions

- Mise en place d'une gestion active
- Investigations complémentaires (rejets du littoral, sources animales, campings, ...)
- Maîtrise de la pollution rejetée par les réseaux unitaires de Dunkerque
- Fiabilisation de la collecte et du traitement de la pollution sur le domaine portuaire

### Autres risques sanitaires

- Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade