



Elaboration du profil de l'eau de baignade des Près du Hem - Armentières

Profil de baignade des Près du Hem

Commune d'Armentières

Profil élaboré le : 30 octobre 2011



Caractéristiques de la baignade					Schéma de la zone de baignade		
Nom de la baignade :		Plan d'eau des Près du Hem					
Responsable de l'eau de baignade :		Espace Naturel Lille Métropole					
Tel :		03 20 63 11 27 (Madame Anita DAUTRICOURT)					
Période d'ouverture :		du 1er juin au 31 août					
Heures de surveillance :		Tous les jours De 10 h 00 à 19 h					
Fréquentation moyenne :		225 personnes par jour			Source : Géoportal		
Equipement :		Poste de secours - bloc sanitaire - douche					
Accessibilité aux animaux :		Non					
Autres activités :		Voile					
Historique de la qualité de l'eau							
Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années (selon la directive 76-160 de 2006)							
		Année		2007	2008	2009	2010
		Classement		B	B	B	B
A : eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne - C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité							
Qualité de l'eau selon directive 2006/7/CE du 15/02/2006 (estimation)							
						2010	
Bilan						Qualité suffisante	
Liste des épisodes de pollution au cours des cinq dernières années							
Année	Date	Type de pollution	Origine	Interdiction de la baignade			
2010							
2009	23 août	Développement de cyanobactéries > 100000 cellules / ml		oui			
	24 août						
	25 août						
	26 août						
2008							
2007							
2006							
Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion							
Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'action		
Source de pollution	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivis	Gestion de crise	Mesures de réduction des pollutions		
Oiseaux	très significatif		Observations visuelles quotidiennes : - mesures T°C eau (mini, maxi), pluie - Relevés vents - odeurs et couleur eau	Si dégradation de la qualité de l'eau ou accidents : - arrêt d'interdiction temporaire de la baignade - affichage - aujourd'hui baignade interdite pour cause de... »	Gestion de la population aviaire (effarouchement et protection zone de baignade)		
Réseaux d'eaux usées	significatif	20 m			Travaux de réhabilitation de la section vétuste du réseau d'assainissement		
Baignade	significatif				Assec d'au moins 3 mois de la zone de baignade Installation d'un circuit hydraulique adapté Installation d'un filtre à charbon et d'une unité de déphosphatation Curage du plan d'eau et du canal d'amener		
Eaux pluviales	non significatif				Travaux pour la récupération des eaux de pluie de la chaussée		