


Résumé de profil du lac de Rabodanges / commune de Putanges-Le-Lac

Summary of profile of the lake of Rabodanges / municipality of Putanges-Le-Lac

Date de mise à jour : JUIN 2022



Carte de situation - Card of situation



Légende :

Zone de baignade
Bathing areas

Point de prélèvement (ARS)
Sampling point

Poste de secours
Emergency station

Toilettes
Toilet

Douches
Showers

Qualité de l'eau de baignade (Water quality of bathing areas) :




O – NON CLASSE –

Classement impossible = 1^{ère} classification après retour de 4 ans

Voir analyses et synthèse ci-contre

LEGENDE DES DRAPEAUX :




Descriptif :

Période d'ouverture 2022 : 1^{er} au 28 août
Période d'ouverture du 1^{er} juillet au 31 août
Heures de surveillance : 13h30 à 18h30
Nature du fond et de la plage : sable et roches
Dangers particuliers : attention aux rochers
Équipement : 2 douches, 2 WC
Profondeur moyenne : 3,15 m | Peut être inférieure en fonction de la hauteur d'eau dans le lac
Profondeur maximale : 6,43 m
Pente : 17%

Influence du vent :

Les vents défavorables sont les vents de Sud Sud Est, lieux d'origine des différentes activités.



Inventaire des sources de pollution et de mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'action
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
R1 : Assainissement	Faible	100 m	Analyse microbiologique / seuils de la directive 2006/7/ce	Analyse ARS	Suivi de la qualité Fermeture de la plage si risque avéré	Télégestion du poste + bache de stockage
R2 : Ruisseau du Mt Hiboux	Faible	50 m				Communication et amélioration de la gestion des épandages et des élevages
R3 : Bateau de plaisance	Faible	50 m				Information/contrôle des livraisons d'hydrocarbure/traitement des eaux noires
R4 : Club nautique	Faible	150 m				
R5 : Cyanobactéries	Modéré	0 m	Dénombrement + identification si nécessaire	Analyse ARS + Surveillance local	Surveillance prélèvement + visuelle	Information aux pêcheurs limiter les amorces
R6 : Leptospirose/dermite	Faible	0 m	Présence	Surveillance local	Sensibilisation	Dératisation / ne pas nourrir les oiseaux