



COMMUNE DE VINÇA

PLAGE PUBLIQUE

Mise à jour du 1er janvier 2025

Caractéristique de la baignade	Schéma de la plage	Légende
Nom de la baignade : PLAGE PUBLIQUE Commune : VINÇA Département : PYRÉNÉES-ORIENTALES Région : OCCITANIE Pyrénées-Méditerranée Responsable : COMMUNE DE VINÇA Saison balnéaire : du 1er juillet au 31 août Heures de surveillance : de 10h30 à 18h30 Fréquentation pendant la saison balnéaire : 500 personnes (moyenne par jour)		- Plage - Baignade surveillée - Poste de secours et zone d'affichage - Accès principaux - Toilettes - Lieu de contrôle sanitaire - Aire de jeux pour enfants

QUALITÉ

2024

Classement

(2018 à 2022)

EXCELLENTE



Conformité directive

2006

CONFORME


Qualité des années précédentes

2023		Eau d'excellente qualité
2022		Eau d'excellente qualité
2021		Eau d'excellente qualité
2020		Eau d'excellente qualité

Liste des épisodes de pollution au cours des quatre dernières années :

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de baignade
/	/	/	/

Carte de la zone d'étude



Légende

 Zone de baignade étudiée

 réseau hydrographique

 Zone d'étude

Inventaires des sources de pollution et mesures de gestion						
Diagnostic			Gestion préventive des sources de pollution		Plan d'actions	
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Seuil de crise	Procédure	Principales mesures de réductions des pollutions	
1	Postes de relevage du camping	Fort	Directe	Seuil à partir duquel un prélèvement est qualifié de mauvais : E.coli : 1800 UFC/100ml ou 660 UFC/100ml pour les entérocoques ou aspect visuel laissant présager une pollution	Fermeture de la plage par Arrêté Municipal. Réouverture lorsque les résultats passent en dessous des seuils d'alerte	• Installer un système de dégrillage en amont ou augmenter la capacité des pompes • Réaliser un suivi rigoureux des instruments d'alarme et de télégestion
2	Rejets directs en amont dans le ruisseau de la Lentilla	Fort	Eloignée			• Mise en place d'un système des traitements des eaux usées des villages de Baillestavy et de Valmanya
3	Postes de relevage à proximité de la plage publique	Moyen	Directe			• Maintenir de bons standards de gestion et de maintenance • Réaliser un suivi rigoureux des instruments d'alarme et de télégestion
4	Rejets d'Assainissement non collectif	Moyen	Eloignée			• Localiser les installations d'assainissements non collectifs sur la zone d'étude • Mettre à jour le diagnostic des installations de la zone • Identifier les installations potentiellement à risque
5	Réseau de collecte des eaux usées	Faible	Eloignée			• Réaliser un diagnostic précis des faiblesses du réseau sur la zone d'écoulement • Corriger les points noirs du réseau
6	Déversement accidentel de produit chimique	Faible	Eloignée			• Interdire la baignade en cas de déversement de matières dangereuses sur le bassin versant ou à proximité de la zone de baignade
7	Travaux aux abords du lac du ruisseau	Faible	Rapprochée			• Interdire la baignade en cas de risques lors de travaux sur la zone ou à proximité