ZONE DE BAIGNADE DE VINDRY

PROFIL DE TYPE 1 (2013)

Informations : Mairie de Lugrin
(Tél : 0450760038 – Fax : 0450760862)

## Description générale

Nom de la zone de baignade : **Vindry**
Nom du plan d'eau : **Le Léman**
Commune : **Lugrin**
Département : **Haute-Savoie (74)**
Région : **Rhône-Alpes**
Resp. de l'eau de baignade : **M.le Maire de Lugrin**
Accès public au lac libre et gratuit toute l'année : **Non surveillé**
Type de plage : **grève en galets - plage enherbée**
Fréquentation maximale : **650 personnes / jour**
Equipements : **Bloc sanitaire- Parking**
Accessibilité aux animaux : **Non dans la zone de baignade – Tenus en laisse sur le site**




## Historique de la qualité de l'eau de baignade

| 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| 5A | 5A | 5A |

**Légende :**

| | |
|---|---|
| A | Eau de bonne qualité, conforme aux normes |
| B | Eau de qualité moyenne, conforme aux normes |
| C | Eau pouvant être momentanément polluée |
| D | Eau de mauvaise qualité |
| Le chiffre (ex. : 5B) indique le nombre de prélèvements réalisé au cours de la saison estivale. | |

Le programme de surveillance sur ce site de baignade est de 5 prélèvements par saison.

**Aucun épisode de pollution caractérisé n'a été enregistré au cours des cinq dernières années**

Le profil de la zone de baignade est consultable en mairie de Lugrin. Informations complémentaires sur le site : baignades.sante.gouv.fr

## Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années

| *Date* | *Évènement* |
|---|---|
| *13 juin 2012* | Léger dépassement de la valeur guide pour les Entérocoques fécaux |
| *12 août 2009* | Léger dépassement de la valeur guide pour les Entérocoques fécaux |
| *29 juillet 2009* | Dépassement de la valeur guide pour les Coliformes totaux |
| *20 juillet 2009* | Dépassement de la valeur guide pour les Coliformes totaux |
| *13 août 2008* | Dépassement de la valeur guide pour les Coliformes totaux, légers dépassements de la valeur guide pour les Escherichia Coli et les Entérocoques fécaux |
| *30 juillet 2008* | Dépassement de la valeur guide pour les Coliformes totaux |

## Inventaire des sources de pollution

| *Source de pollution* | *Impact* | *Distance à la plage* | *Mesure de gestion* |
|---|---|---|---|
| *Rejet d'eaux usées des maisons en ANC en cas de système de traitement non satisfaisant* | Fort à faible | Proche | Mise aux normes |
| *Vidange des eaux usées de camping-car ou zone de mouillage des ports* | Moyen à faible | 60 m | Information du public |
| *Rejets eaux usées en cas de débordement d'un poste de relevage* | Faible | Mini 850m | Télésurveillance et astreinte |
| *Risque de pollution en cas d'épandage inapproprié sur les terres agricoles* | Faible | 150 m | Information des agriculteurs |
| *Déjections animales sur la plage* | Très faible | 0 à 80 m | - Accès interdit aux animaux sur la zone de baignade<br>- Information du public : ramassage des déjections |

## Localisation des sources de pollution

