


DU PROFIL DE BAIGNADE

Profil de Baignade IDL VT Elaboré en MARS 2024				
Caractéristique de la baignade		Schéma de la zone de baignade		
Baignade du camping Baignade surveillée Commune de Torcy Département de Seine et Marne (77) Région Ile de France Personne Responsable de l’eau de baignade : Marylise GADAVE Période d’ouverture : du 1 JUIN 2024 AU 29 AOUT 2024 Fréquentation moyenne : 1500 baigneurs Fréquentation max observée : 7000 baigneurs				
Historique de la qualité de l’eau de baignade		Carte de zone d’étude		
Qualité de l’eau de baignade au cours des dernières années :				
Années	2020	2021	2022	2023
Classement	A	A	A	A
A : Eau de bonne qualité ; B : Eau de qualité moyenne ; C : Eau pouvant être momentanément polluée ; D : Eau de mauvaise qualité.				
Liste des épisodes de pollution au cours des 4 dernières années présentée par ordre de chronologie décroissant :				
Date	Type de pollution	Origine	Interdiction baignade	
-	aucune	-	-	
-	-	-	-	
				
Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion				
Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d’action
Profil 1		Observation des précipitations		Mesures de transparence
Oies bernaches cygnes et canards		Interdiction de les nourrir		Régulation de la population d’oie et canard par les chasseurs
Cyanobactéries		Surveillance visuel de l’apparition de brumes algales		Fermeture de la baignade au public en cas de dépassement
Pas de pollutions du plan d’eau depuis plusieurs années				