FICHE PROFIL DE BAIGNADE - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :	*oct-23*		
Département :	**Var**	Commune :	**Aiguines**
Site de Baignade :	**Chabassole**		
Contact de la personne responsable de la baignade	MAIRIE D'AIGUINES - Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 83630 AIGUINES - Téléphone : 04 94 70 21 93		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physiques de la zone de baignade	
Plage d'implantation de la (des) plage(s) :	Chabassole
Nature de la plage :	Galets
Equipements et usages de la zone de baignade	
Période d'ouverture :	Juillet à Août
Equipements sanitaires :	WC publics
Poste de secours et Heures de surveillance :	Néant
Stationnement :	1 Parking à proximité > 250 véhicules
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Balade aquatique canoë-kayak, pédalos, bateaux électriques
Accès aux animaux :	Chiens autorisés tenus en laisse
Autres équipements :	Poubelles sur le parking

Photographie illustrative



Plage

Localisation et Schéma de la zone de baignade




HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Année	2022	2023	2024	2025
Classement qualité (Directive 2006) :	**Excellente**	**Excellente**		
Commentaires éventuels :				

FICHE PROFIL DE BAIGNADE - Synthèse (Page 2/2)

Département :	Var	Commune :	Aiguines
Site de Baignade :	Chabassole		

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Gestion préventive - Programme des travaux

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	**Type des foyers de pollution**	**Impact**	**Mesures de surveillances**	**Indicateurs suivis**	**Description des principales mesures de réduction des pollutions**
Stations d'épuration *Aiguines Village (AC01) - Moustiers Sainte Marie (AC03)*	Pollution potentielle	Faible	- Autosurveillance règlementaire	- Respect des niveaux de rejet - Fonctionnement du by-pass	- Poursuite de la bonne exploitation des ouvrages
Station d'épuration *Aiguines Camping (AC02)*	Pollution potentielle	Moyen	- Autosurveillance règlementaire	- Respect des niveaux de rejet - Fonctionnement du by-pass	- Réhabilitation de la station d'épuration (*Cf. Schéma Directeur d'Assainissement*) - Etude de faisabilité pour l'avenir de la station d'épuration
Poste de relevage de la plage du Galetas (Sanitaires et Snack) *(AC04)*	Pollution potentielle	Faible	- Mise en place d'une alarme - Contrôles hebdomadaires de bon fonctionnement - Curage pré-estival de l'ouvrage	- Coupure électrique - Débordements	- Mise en place d'un système de télésurveillance : paramétrage d'une alarme renvoyée sur le téléphone d'astreinte du service technique - Mise en place d'un gyrophare signalant un dysfonctionnement
Assainissement non collectif *"Le Hameau du Pont" (ANC 1)*	Pollution potentielle	Faible	- Visite périodique du SPANC	- Rejet d'eaux usées brutes - Installations non conformes	- Application des travaux préconisés par le SPANC - Création d'un système d'assainissement semi-collectif (*Cf. Schéma Directeur d'Assainissement*)
Divers *Animaux de compagnie (D01)*	Pollution potentielle	Faible	- Sensibilisation des usagers	- Présence de déjections animales	- Entretien régulier et quotidien des abords des plages en période de pointe estivale - Sensibilisation des usagers aux bonnes pratiques
Suivi de la pluviométrie	Pollution potentielle	Faible	- Surveillance de la pluviométrie journalière	- Précipitations > 50 mm/j	- Acquisition d'un pluviomètre

Suivi quotidien de la <u>plage de Chabassole :</u> couleur, transparence, température, mousses, odeurs par le passage en début de matinée d'un surveillant :
Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspectes.