

PROFIL DE BAINADE DE L'ÉTANG DE SAGNAT - BESSINES-SUR-GARTEMPE

Date de l'élaboration 1^{er} avril 2016

CARACTÉRISTIQUES DE LA BAIGNADE

Site de baignade	Étang de Sagnat
Commune	Bessines-sur-Gartempe
Département	Haute-Vienne
Région	Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin
Responsable de l'eau de baignade	Mairie de Bessines-sur-Gartempe
Période d'ouverture	4 juillet au 30 août 2026
Horaires de surveillance	Mardi au dimanche 10h10 - 12h / 15h à 19h
Fréquentation moyenne	100 baigneurs / jour
Nature de la plage	Sableuse
Nature de la rive	Artificielle
Équipements	Poste de secours, WC
Accessibilité aux animaux	Non
Zones de stationnements	2 parkings à proximité (150 places)
Autre activité	Pêche de loisirs



QUALITÉ DE L'EAU

2022	2023	2024	2025
***	***	***	***


Classement selon les mesures transitoires en vigueur pour les saisons 2010 à 2012 :

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013 :

*** Excellent ** Bon / * Suffisant / * Insuffisant

Épisodes de pollution

Année	Date	Type de pollution	Interdiction de la baignade
2025	du 05/07 au 28/08	Cyanobactéries	NON
2024	du 08/07 au 26/08	Cyanobactéries	NON
2023	du 05/08 au 13/08	Cyanobactéries	NON
2023	du 26/07 au 04/08	Cyanobactéries	OUI
2023	08/07 au 25/07	Cyanobactéries	NON
2022	16/08/2022	Cyanobactéries	NON



INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION

	Origine	Type de pollution rejetée	Impact	Évaluation
Risque ponctuel	Déjections animales (ragondins, oiseaux marins...)	Bactériologique	Faible	Pollution non avérée mais possible
	Surfréquentation humaine sur la plage	Bactériologique	Faible	Pollution non avérée mais possible
	Nuisances agricoles dans le bassin versant	Nitrate, phosphate, azote	Faible	Pollution non avérée mais possible
	Assainissement autonome non conforme	Bactériologique	Faible	Pollution non avérée mais possible
Risque accidentel	Fuite ou casse du réseau des eaux usées	Bactériologique	Faible	Pollution non avérée mais possible