

Date d'élaboration du profil : Septembre 2012

Mise à jour : Septembre 2012

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : POINTE FAULA
Code plage : 292003009M972160
Commune : Vauclin
Département/Région : Martinique
Responsable : Mairie du Vauclin
Période d'ouverture : Toute l'année
Localisation du point de suivi ARS : X= 734125 m, Y= 1608522 m
Fréquentation : Entre 100 et 800 personnes/jour en fonction de la saison



Carte de la zone de baignade



Informations pratiques

Poste de secours : OUI - Surveillance durant les vacances scolaires du mardi au dimanche de 10h à 17h
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : NON
Douches/Toilettes/Point d'eau potable : OUI
Poubelles : OUI
Accès autorisé aux animaux : NON
Usages : Baignade, planche à voile, kite surf, kayak, jet ski, aquagym, pêche, restaurant...

Qualité de l'eau de baignade

Directive de 1976

Année	2008	2009	2010	2011
Classement (Directive de 1976)	A	B	A	C

A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne
C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité

Directive de 2006

Année	2008	2009	2010	2011
Classement (Directive de 2006)			EXC	SUF

EXC : Eau d'excellente qualité - BON : Eau de bonne qualité
SUF : Eau de qualité suffisante - INSUF : Eau de qualité insuffisante

5 épisodes de pollution* durant les saisons 2006 à 2011

* > 1000 E.coli/100 ml et/ou > 370 entérocoques/100ml

Présentation de la zone d'étude



- ★ Zone de baignade
- Périmètre d'étude immédiat
- Source potentielle de pollution microbiologique**
 - ▲ Exutoire d'eaux pluviales
 - Réseau séparatif
 - Poste de refoulement
 - Présence d'installations ANC non conformes
- Importance de la pollution**
 - Risque faible
 - Risque modéré
 - Risque significatif

Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principales sources potentielles de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction/élimination des pollutions
Système d'assainissement Non Collectif de l'UCPA	Significatif	---	Programme de surveillance réglementaire : 12 prélèvements réalisés du 1 ^{er} octobre au 30 septembre	Fermeture de la zone de baignade en cas de résultats non conformes + Ouverture d'une fiche anomalie + Contre analyse	Raccordement au réseau d'assainissement collectif
Installations d'Assainissement Non Collectif non conformes	Significatif	100m			Intégrer les résultats des enquêtes de conformité des installations - Réhabilitation des installations non conformes
Exutoires d'eaux pluviales	Modéré	---			Réalisation de la cartographie du réseau - Quantification des flux apportés en temps de pluie
Poste de refoulement Pointe Faula	Modéré	80m	Débordement du poste	Analyse rapide	Déterminer l'impact du rejet sur la qualité de l'eau - Supprimer l'arrivée d'eaux parasites

Le profil de la zone de baignade est consultable en Mairie
Informations complémentaires sur : www.baignade.sante.gouv.fr